







HMK

1x Ø 8–10 mm, 1x 30x3,5 mm



Montážny návod



Tesniaci límec HMK sa skladá z gumovej príruby a dvoch nerezových pásikov.
Je určený k utesneniu guľatého (Ø 8-10mm) alebo hranatého (30x3,5 mm) vodiča.



Pred inštaláciou tesniaceho límca je potrebné vodiče vždy riadne očistiť po celej jeho dĺžke.



Pre jednoduchšiu inštaláciu vodiča a vnútornú časť tesniaceho límca navlhčite čistou vodou.

!Nikdy nepoužívajte na zvlhčenie lubrikanty a klzké prosriedky!



Dôrazne upozorňujeme na to, že pri odchylení sa od údajov v návode na montáž a pri neodbornom použití našich výrobkov ako aj ich kombinácii s cudzími výrobkami, nepreberáme pri prípadných následných škodách žiadnu záruku.





HMK

DN 125, DN 140 a DN 200


Montážny návod



Nasuňte tesniaci límeč na vodič tak, aby bol umiestnený v strede betónovej steny alebo podlahy.



Uťahnite obidva stahovacie pásiky.



Po betónáži nesmie byť tesniaci límeč bližšie než 5 cm od hrany betónu, 15 cm od ostatných zabetónovaných prvkov a 5 cm od armatúry.



Príklad použitia

Dôrazne upozorňujeme na to, že pri odchýlení sa od údajov v návode na montáž a pri neodbornom použití našich výrobkov ako aj ich kombinácii s cudzími výrobkami, nepreberáme pri prípadných následných škodách žiadnu záruku.

r_a_c_e_j HMK_zemnic_2025_SK